



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта Учреждения дополнительного образования детей

1.1. Адрес объекта Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Урожайная, 4/82 (детское творчество)

1.2. Сведения о размещении объекта:

часть здания - этажей (или на первом этаже), 111,3 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.3. Год постройки здания , последнего капитального ремонта -

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ,

капитального ;

сведения об организации, расположенной на объекте

1.5. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования Первомайского района города Ростова-на-Дону «Центр развития творчества детей и юношества им. А.Д. Софьянопуло /МБУ ДО Первомайского района города Ростова-на-Дону «Центр развития творчества детей и юношества им. А.Д. Софьянопуло

Юридический адрес организации (учреждения) 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 8/2

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.7. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.8. Территориальная принадлежность муниципальная

1.9. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования города Ростова-на-Дону

1.10 Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 344002, Ростов-на-Дону, ул. Оборонь, 76,

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 14 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут: автобус №11 остановка ул. Новолесная пешком 57 м. до МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 57 м

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (наличие бордюров высотой до 7 см, перепады высот, частичное нарушение асфальтового покрытия на подъездных путях к территории здания)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)
4	с нарушениями зрения	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)
5	с нарушениями слуха	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)
6	с нарушениями умственного развития	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.
Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступно условно (с организацией помощи сотрудников на объекте)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>Текущий ремонт</u> Учреждение расположено на первом этаже многоквартирного дома. Требуется выделение парковочного места для МГН.
2	Вход (входы) в здание	<u>Капитальный ремонт</u> Приведение в соответствие с нормами входной площадки и лестницы согласно требованиям СП 59.13330.2020. Устройство напольной тактильной разметки на ступенях. Размещение рядом с входом информацию об организации (наименование организации, время работы и т.д продублированную шрифтом Брайля. Увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м, снизить высоту порогов входной двери (не более 1,4 см.) Устройство тактильных табличек, акустической и световой информации, кнопки вызова персонала на входе в здание
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>Капитальный ремонт</u> Увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м. Устройство тактильно-контрастные указатели. Оклейка желтой лентой дверных проемов. Обеспечение своевременного получение визуальной информации, тактильной информации, в т.ч с учетом инвалидов по зрению (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы и т.п.)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР; В учебном помещении на один класс или группу учащихся в среднем должно быть оборудовано по 1–2 места для учащихся-инвалидов с разными видами нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Проведение мероприятий по приведению санитарного узла к требованиям СП 59.13330.2020 размер санитарного узла с правым или левым расположением унитаза 1,7*2,2 м, увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м, устройство поручней, держателя костылей, устройство сантехнического оборудования, адаптированного для МГН. Устройство тактильно-контрастных указателей, кнопки вызова персонала.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Нуждается в установке оборудования акустических оповещателей, тактильными табличками, системами эвакуации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт дороги восстановление асфальтового покрытия
8	Все зоны и участки	Требуется ремонт

4.2.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.3. Период проведения работ не установлено в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Доступно полностью всем категориям по варианту «А»

4.3 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "22" октября 2025 г.
 2. Акта обследования объекта: № акта 1 от "22" октября 2025 г.
- Решения Комиссии от "___" 20__ г

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦРТДиЮ

22 октября 2025

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: Учреждения дополнительного образования детей
Адрес объекта Ростовская область, г. Ростов-на-Дону ул. Урожайная, 4/82 (детское творчество)

1.1. Сведения о размещении объекта:

часть здания - этажей (или на первом этаже), 111,3 кв. м

1.2. Год постройки здания 1982 последнего капитального ремонта -

1.3. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -

Капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.4. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования Первомайского района города Ростова-на-Дону «Центр развития творчества детей и юношества им. А.Д. Софьянопуло /МБУ ДО Первомайского района города Ростова-на-Дону «Центр развития творчества детей и юношества им. А.Д. Софьянопуло

1.5. Юридический адрес организации (учреждения) 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 8/2

1.6. Основание для пользования объектом - оперативное управление,

1.7. Форма собственности государственная,

1.8. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.9. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования города Ростова-на-Дону

1.10. Адрес вышестоящей организации: 344002, Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности -образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность 16 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут: автобус №111 остановка ул. Новолесная пешком 57 м. до МБУ ДО «Центр развития

творчества детей и юношества наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 57 м

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (наличие бордюров высотой до 7 см, перепады высот, частичное нарушение асфальтового покрытия на подъездных путях к территории здания)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)
4	с нарушениями зрения	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)
5	с нарушениями слуха	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)
6	с нарушениями умственного развития	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)

<*> Указывается один из вариантов:

"А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

"Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

"ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно

"ВНД" - временно недоступно: доступность не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>Текущий ремонт</u> Учреждение расположено на первом этаже многоквартирного дома. Требуется выделение парковочного места для МГН.

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Приведение в соответствие с нормами входной площадки и лестницы согласно требованиям СП 59.13330.2020. Устройство напольной тактильной разметки на ступенях. Размещение рядом с входом информации об организации (наименование организации, время работы и т.д продублированную шрифтом Брайля. Увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м, снизить высоту порогов входной двери (не более 1,4 см.) Устройство тактильных табличек, акустической и световой информации, кнопки вызова персонала на входе в здание.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м. Устройство тактильно-контрастные указатели. Оклейка желтой лентой дверных проемов. Обеспечение своевременного получение визуальной информации, тактильной информации, в т.ч с учетом инвалидов по зрению (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР; В учебном помещении на один класс или группу учащихся в среднем должно быть оборудовано по 1–2 места для учащихся-инвалидов с разными видами нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Проведение мероприятий по приведению санитарного узла к требованиям СП 59.13330.2020 размер санитарного узла с правым или левым расположение унитаза 1,7*2,2 м, увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м, устройство поручней, держателя костылей, устройство сантехнического оборудования, адаптированного для МГН. Устройство тактильно-контрастных указателей, кнопки вызова персонала.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Нуждается в установке оборудования акустических оповещателей, тактильными табличками, системами эвакуации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт дороги восстановление асфальтового покрытия
8	Все зоны и участки	Требуется ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

22 октября 2025

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры к
ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта Учреждения дополнительного образования детей

1.1. Адрес объекта Ростовская область, г. Ростов-на-Дону ул. Урожайная, 4/82 (детское творчество)

1.2. Сведения о размещении объекта

- часть здания - этажей (или на первом этаже), 111,3 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.3. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта -

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -
капитального -

1.1. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования Первомайского района города Ростова-на-Дону «Центр развития творчества детей и юношества им. А.Д. Софьянопуло /МБУ ДО Первомайского района города Ростова-на-Дону «Центр развития творчества детей и юношества им. А.Д. Софьянопуло

1.5. Юридический адрес организации (учреждения) 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 8/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут: автобус №11 остановка ул. Новолесная пешком 57 м. до МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 57 м

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (наличие бордюров высотой до 7 см, перепады высот, частичное нарушение асфальтового покрытия на подъездных путях к территории здания)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)
	в том числе инвалиды:	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)
4	с нарушениями зрения	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)
5	с нарушениями слуха	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)
6	с нарушениями умственного развития	ДУ (помощь сотрудников организации на объекте)

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1,2,3,4,5,6,7,8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)		1,2,3,4,5,6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		1,2,3,4,5,6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		1,2
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)		1,2,3,4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		1,2
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.4 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступно условно (с организацией помощи сотрудников на объекте)

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Учреждение расположено на первом этаже многоквартирного дома. Требуется выделение парковочного места для МГН.

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Приведение в соответствие с нормами входной площадки и лестницы согласно требованиям СП 59.13330.2020. Устройство напольной тактильной разметки на ступенях. Размещение рядом с входом информации об организации (наименование организации, время работы и т.д. продублированную шрифтом Брайля. Увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м, снизить высоту порогов входной двери (не более 1,4 см.) Устройство тактильных табличек, акустической и световой информации, кнопки вызова персонала на входе в здание.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м. Устройство тактильно-контрастные указатели. Оклейка желтой лентой дверных проемов. Обеспечение своевременного получение визуальной информации, тактильной информации, в т.ч с учетом инвалидов по зрению (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР: В учебном помещении на один класс или группу учащихся в среднем должно быть оборудовано по 1–2 места для учащихся-инвалидов с разными видами нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Проведение мероприятий по приведению санитарного узла к требованиям СП 59.13330.2020 размер санитарного узла с правым или левым расположением унитаза 1,7*2,2 м, увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м, устройство поручней, держателя костылей, устройство сантехнического оборудования, адаптированного для МГН. Устройство тактильно-контрастных указателей, кнопки вызова персонала.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Нуждается в установке оборудования акустических оповещателей, тактильными табличками, системами эвакуации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт дороги восстановление асфальтового покрытия
8	Все зоны и участки	Требуется ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ **не установлено** в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Доступно полностью всем категориям по варианту «А» Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.3. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.3.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.3.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.3.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.3.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.3.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.3.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 6 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на л.

Руководитель

рабочей группы Директор МБУ ДО ЦРТДиЮ _____ Софьянопуло Андрей Александрович

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР _____ Егiazарян Гулнара Размиковна

Заместитель директора по АХЧ _____ Иванушкин Андриян Олегович
В том числе:

Председатель РОО ВОИ

«Всероссийское общество инвалидов» _____ Демьяненко Людмила Павловна

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г.
(протокол № ____)

1. Территории, прилегающей к зданию (участка):

МБУ ДО Первомайского района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» расположенного по адресу : Ростовская область, г. Ростов-на-Дону ул. Урожайная, 4/82

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет		1,2,3	парковочное место для инвалидов отсутствует	К, О, С, Г, У.	Выделить и обозначить парковочное место для инвалидов	Текущий ремонт
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне						Учреждение расположено на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Требуется выделение парковочного места для МГН	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		1,2,3	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

ФОТО 1



ФОТО 2



ФОТО 3



1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУ ДО Первомайского района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» расположенного по адресу : Ростовская область, г. Ростов-на-Дону ул. Урожайная, 4/82

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	
2.1	Лестница (наружная)	есть		1	Лестница не соответствует требованиям СП 59.13330.2020: отсутствует напольная тактильная разметка перед входом, отсутствуют перила, состоящих из двухуровневых поручней. Краевые ступени лестничных маршей лестниц не выделены контрастными полосами	К,О,С,Г,У.	Требуется ремонт лестницы и крыльца с установкой перил состоящих из двухуровневых поручней высотой 0,9 м в учреждениях с пребыванием детей высота дополнительного поручня для детей старше пяти лет должно использоваться поручень на высоте 700 мм. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиной марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. Краевые ступени лестничных маршей лестниц необходимо выделить контрастными полосами, шириной 0,08-0,1 м. Укладка напольной тактильной разметки.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		2,3	Пандус не соответствует требованиям СП 59.13330.2020: отсутствуют перила, состоящих из двухуровневых поручней.	К	Привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020. Установка перил, состоящих из двухуровневых поручней высотой 0,9 м в учреждениях с пребыванием детей, высота дополнительного поручня для детей старше пяти лет должно использоваться поручень на высоте 700 мм. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиной марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. Разместить указатель места заезда на территорию для колясочников.	Текущий ремонт

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Входная площадка (крыльцо) не соответствует требованиям СП 59.13330.2020, отсутствует напольная тактильная разметка, отсутствует табличка с наименованием организации продублированной шрифтом Брайля.	К,О,С,Г,У.	Требуется приведение в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 входной площадки, установка перил, состоящих из двухуровневых поручней. Устройство напольной тактильной разметки на входной площадке. Разместить рядом с входом информацию об организации (наименование организации, время работы и т.д. продублированную шрифтом Брайля	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		3,4	Дверь входная имеет, порог 3 см, что не соответствует нормативным требованиям. Дверь без доводчика не обеспечивают задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность 5с. Отсутствует оклейка жёлтой лентой дверного проема. Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С,Г,У.	Снизить высоту порогов входной двери (не более 1,4 см.) Оборудовать наружную дверь доводчиком в соответствие с нормативными требованиями. Произвести оклейку дверных проемов желтой лентой. Устройство кнопки вызова персонала.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		5,6,7,8	Дверь тамбура имеет размеры 0,8*2,0 порог 7 см. Отсутствуют информационно-тактильные указатели. Отсутствуют аудио-звуковые информационно-справочные системы	К,О,С,Г,У.	Увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м, снизить высоту порогов входной двери (не более 1,4 см.) Устройство информационно-тактильных указателей, аудио-звуковых информационно-справочных систем	Капитальный ремонт
2.6	ОБЩИЕ требования к зоне						Приведение в соответствие с нормами входной площадки и лестницы согласно требованиям СП 59.13330.2020. Устройство напольной тактильной разметки на ступенях. Размещение рядом с входом информацию об организации (наименование организации, время работы и т.д. продублированную шрифтом Брайля. Увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м, снизить высоту порогов входной двери (не более 1,4 см.) Устройство тактильных табличек, акустической и световой информации. Кнопки вызова	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
2. Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г, У)		1,2,3,4,5 ,6,7,8	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

ФОТО 1



ФОТО 2



ФОТО 3



ФОТО 4



ФОТО 5



ФОТО 6



ФОТО 7



ФОТО 8



I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

4. МБУ ДО Первомайского района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» расположенного по адресу : Ростовская область, г. Ростов-на-Дону ул. Урожайная, 4/82

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инва-лида	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		1,2,3	Отсутствует своевременное получение визуальной информации, тактильной информации, в т.ч с учетом инвалидов по зрению (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.).	К,О,С,Г,У.	Обеспечение своевременного получение визуальной информации, тактильной информации, в т.ч с учетом инвалидов по зрению (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.).	Текущий ремонт
3.2		нет						
3.3		нет						
3.4		нет						
3.5	Дверь	есть		3,4,5	Дверной проем в класс имеет размеры 0,8*2,0 м. Перед дверью отсутствуют тактильно-контрастные указатели.	К,О,С,У	Увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м. Устройство тактильно-контрастные указатели. Оклейка желтой лентой дверных проемов.	Капитальный ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	Дополнительные пути эвакуации в помещении отсутствуют		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м. Устройство тактильно-контрастные указатели. Оклеивка желтой лентой дверных проемов. Обеспечение своевременного получения визуальной информации, тактильной информации, в т.ч с учетом инвалидов по зрению (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.).

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на	№ фото	
3.Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ОСИ) ДЧ-И (О,С,Г,У)		1,2,3,4,5,6	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

ΦΟΤΟ 1 	ΦΟΤΟ 2 	ΦΟΤΟ 3 	ΦΟΤΟ 4 
---	---	--	---

ΦΟΤΟ 5 	ΦΟΤΟ 1	ΦΟΤΟ 2
---	---------------	---------------

I. Результаты обследования:

**5. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБУ ДО Первомайского района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» расположенного по адресу : Ростовская область, г. Ростов-на-Дону ул. Урожайная, 4/82

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		1,2	Отсутствие рабочего стола для детей с ограниченными возможностями здоровья Согласно СП 2.4.3648-20	К,О,С,Г, У.	В учебном помещении на один класс или группу учащихся в среднем должно быть оборудовано по 1-2 места для учащихся-инвалидов с разными видами нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.	Индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							


II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
6. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		1,2	индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУ ДО Первомайского района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» расположенного по адресу : Ростовская область, г. Ростов-на-Дону ул. Урожайная, 4/82

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		1,2,3,4	Туалетная комната не отвечает требованиям СП 59.13330.2020 размер туалета не соответствует минимальным размерам предъявляемым к санузлам МГН отсутствуют поручни, держатели для костылей. Двери 0,6*2,0 м., что не соответствует нормативным требованиям. Перед дверью отсутствуют тактильно-контрастные указатели. Кнопка вызова персонала отсутствует	К,О,С,Г,У.	Проведение мероприятий по приведению санитарного узла к требованиям СП 59.13330.2020: размер санитарного узла с правым или левым расположением унитаза 1,7*2,2 м, увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м, устройство поручней, держателя костылей, устройство сантехнического оборудования адаптированного для МГН. Устройство тактильно-контрастных указателей, кнопки вызова персонала.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Проведение мероприятий по приведению санитарного узла к требованиям СП 59.13330.2020 размер санитарного узла с правым или левым расположением унитаза 1,7*2,2 м, увеличение дверного проема в свету не менее 0,9 м, устройство поручней, держателя костылей, устройство сантехнического оборудования, адаптированного для МГН. Устройство тактильно-контрастных указателей, кнопки вызова персонала.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
5. Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (С, Г, У)		1,2,3,4	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

ФОТО 1



ФОТО 2



ФОТО 3



ФОТО 4



I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУ ДО Первомайского района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» расположенного по адресу : Ростовская область, г. Ростов-на-Дону ул. Урожайная, 4/82

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		1,2			К,О,С,Г,У.	
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Нуждается в установке оборудования акустических оповещателей, тактильных табличек, системы эвакуации)	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
6.Системы информации на объекте	ДУ		1,2	Текущий ремонт

< *> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

< **> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

ФОТО 1



ФОТО 2



АКТ

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования Первомайского района города Ростова-на-Дону «Центр развития творчества детей и юношества им. Софьянопуло А.Д. /МБУ ДО Первомайского района города Ростова-на-Дону «Центр развития творчества детей и юношества им. Софьянопуло А.Д.

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (-ги) и составляется данный акт:

344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Урожайная, 4/82 (детское творчество)

Сведения об Объекте:

- часть здания - этажей (или на первом этаже), III,3 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности муниципальная,

Арендодатель (наименование организации)

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования города Ростова-на-Дону, 344002, Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76,

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (-г): дополнительное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность):

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (*К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта*):

Мы, ниже подписавшиеся Директор МБУ ДО ЦРТДиЮ Софьянопуло А.А, с одной стороны, и Председатель РОО ВОИ «Всероссийское общество инвалидов»

Демьяненко Л.П с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить

с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «нет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*
2. Пандус стационарный наружный**: *да, не соответствует для «К, О, С».*
3. Пандус стационарный внутренний**: *нет*
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: *нет*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, соответствует для «Г, У»*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*
9. Дверные проемы входной зоны****: *да, не соответствует для «К, О, С».*
10. Подъемные платформы наружные: *нет*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет*
13. Лифт пассажирский: *нет*
14. Лифт грузовой: *нет*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, не соответствует для «К, О,».*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: *да, соответствует для «О, К,*
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: *нет*
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*
 - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования Первомайского района города Ростова-на-Дону «Центр развития творчества детей и юношества им. А.Д. Софьянопуло расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону ул. Урожайная, 4/82 (детское творчество) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Учреждение расположено на первом этаже многоквартирного дома. Требуется выделение парковочного места для МГН Принятые меры: доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ №
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	О, С, Г, У	Отсутствует, информация о доступности входа для инвалидов. Перед входной дверью отсутствует информационная табличка с кнопкой вызова персонала и указателем кнопки на контрастном фоне, дублируемые шрифтом Брайля. На краевых частях ступеней отсутствуют противоскользящие полосы контрастного цвета, напольная тактильной разметка перед лестницей. Принятые меры: доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ №
2,2	К	Пандус не соответствует требованиям СП 59.13330.2020: отсутствуют перила, состоящих из двухуровневых поручней. Наружная входная дверь имеет порог более 1,5 см. Входной узел не доступен	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	

3.1	О, С, Г, У	Пути перемещения внутри здания. Отсутствует тактильная и звуковая информация ориентирования на путях следования. Участки пола перед дверными проёмами не имеют тактильных предупреждающих указателей и контрастной маркировки зон «возможной опасности» открывания дверей. Принятые меры: размещена визуальная информация ориентирования на путях следования и эвакуации. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ №
	К	Дверной проем в класс имеет размеры 0,8*2,0 м Путь перемещения не доступен.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Обслуживание инвалидов производится с помощью сотрудников учреждения. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ №
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,У,Г	Отсутствует тактильная и звуковая информация ориентирования. Участки пола перед дверными проёмами не имеют тактильных предупреждающих указателей и контрастной маркировки зон «возможной опасности» открывания дверей. Принятые меры: размещена визуальная информация ориентирования на путях следования и эвакуации. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ №
5.2	К	Размеры туалетная комната не отвечает требованиям СП СП 59.13330.2020, что не позволяет произвести полный разворот на кресле-коляски, отсутствуют поручни, держатели для костылей. Ширина рабочей створки межкомнатной двери 0,6*2,0 м, что не соответствует требованиям СП. Туалетные кабины не доступны.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, У, Г	Отсутствует звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и места получения услуги, а также сигнализации об опасности. Принятые меры: доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ №
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1		маршрут движения к Объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта, находящейся на расстоянии менее 100м от Объекта	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,У,Г	Отсутствует	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов

предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

1. Предпринять меры к организации парковочных мест для автомобилей инвалидов на прилегающей территории (основание п. 5.2.2. СП 59.13330.2020).
2. Оборудовать вход на объект доступными для МГН элементами информации об объекте (основание п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).
3. Разместить при входе на участок табличку с телефоном лица, ответственного за сопровождение инвалидов. Информацию выполнить на контрастном фоне и продублировать её шрифтом Брайля (основание: п.6.5.4, и п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).
4. Предусмотреть систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН (основание п 5.1.3, п.8.3.3 СП 59.13330.2020).
5. Для обеспечения безопасного движения незрячего человека по лестничным маршам необходимо предусмотреть тактильную предупредительную разметку перед лестницами (основание п 5.1.10 СП 59.13330.2020)
6. Предусмотреть дублирование наружной лестницы входной зоны пандусом в соответствии с требованиями СП (основание п.5.1.14 и п. 6.2.11 СП 59.13330.2020).
7. Оборудовать наружную лестницу поручнями в соответствии с требованиями СП (основание п. 5.1.13, п.6.2.11 и п.6.2.12 СП 59.13330.2020)
8. Предусмотреть расширение дверных проемов, доступных для инвалидов на креслах-колясках ширину в свету не менее 0,9 м, в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м., обеспечить высоту или перепад высот порога не более 0,014 м. (основание п.6.1.5 и п.6.2.4 СП 59.13330.2020)
9. На дверные полотна предусмотреть яркую контрастную маркировку (основания п.6.1.6 С 59.13330.2020.
10. Предусмотреть устройство санитарно-бытового помещения, уборной, специально оборудованной для инвалидов (основание п.6.3 СП 59.13330.2020)
11. Обеспечить технические средства связи, информации и сигнализации, доступные для МГН (основание п.6.5.2 и п.6.5.3 СП 59.13330.2020)
12. На официальном сайте учреждения разместить раздел «Доступная среда», в котором указать информацию для каких граждан из числа МГН данный объект доступен. При этом указать на доступность (не доступность) санитарно-бытового помещения, отсутствия обустроенной автостоянки. Разместить схему движения к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта и от возможной автомобильной парковки.

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица



Софьянц А.И. /

РОО ВОИ «Всероссийское общество
инвалидов»



Демьяненко Л.П. /

* Выбираться из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например, сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов

**Рекомендации по оформлению Акта
согласованных с общественным объединением инвалидов мер для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (далее – Акт)**

Руководство учреждения (организации) принимает следующие меры по обеспечению условий доступности объекта для инвалидов.

1. Обеспечивает возможность (с помощью сопровождения персоналом учреждения) передвижения по территории, на которой расположен Объект учреждения (организации), входа на Объект и выхода из него, перемещения внутри Объекта до места предоставления услуги.

Данная мера оформляется приказом руководителя учреждения (организации) об оказании помощи по сопровождению инвалидов на Объекте и его территории, предусматривающим назначение ответственного (-ых) сотрудника (-ов), внесение в их должностные инструкции соответствующих обязанностей и проведение инструктирования (с внесением в журнал учета по инструктированию сотрудников);

2. Осуществляет размещение информации, необходимой инвалиду для беспрепятственного доступа к получению услуги на Объекте.

Рекомендуется на входном узле перед препятствием (лестницей, пандусом) разместить кнопку вызова персонала учреждения либо контактную информацию в виде таблички на контрастном фоне с указанием номера телефона, по которому можно обратиться за оказанием услуг для вызова сотрудника, ответственного за сопровождение инвалидов на Объекте.

3. Принимает альтернативный вариант предоставления услуги, в случае если Объект недоступен для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, или другой категории инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта. Данный вариант фиксируется в разделе IV Акта.

4. Размещает на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с версией, адаптированной для лиц с нарушением зрения (слабовидящих), информацию об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объектах учреждения (организации), в которой указывается:

информация о предоставляемых услугах;

перечень доступных объектов учреждения (организации);

перечень объектов, на которых обеспечиваются меры, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, для обеспечения доступа по месту предоставления услуг;

порядок получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, в том числе с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов;

схема движения от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта;

информация о наличии/отсутствии санитарно-гигиенического помещения (туалет) доступного для инвалидов;

памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала;

перечень объектов, обеспечивающих предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому);

порядок получения услуг инвалидами в случае их предоставления по месту жительства инвалида (на дому);

перечень объектов, обеспечивающих предоставление услуг в дистанционном режиме;

порядок получения услуг инвалидами в случае их предоставления в дистанционном режиме.

6. Организует обучение специалистов с использованием учебных пособий Минтруда России «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи» и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенных на официальном сайте Минтруда России.

7. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп (раздел IV Акта) с формулировкой «частично (условно) доступным» проводится при условии, что не все параметры Объекта соответствуют требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», иным нормативным документам в области создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, но инвалид может воспользоваться услугой на Объекте с посторонней помощью.